

CONTROL DE CALIDAD

Reporte de control de calidad
previo al embarque

Este es un ejemplo de formato. Cada empresa, precio, fecha y hallazgo que aparece a continuación es inventado y sirve para mostrar cómo se estructura el entregable. No describe a un proveedor, proyecto ni cliente real.

PREPARADO PARA	REFERENCIA	FECHA	PREPARADO POR
Cliente de ejemplo Ltda.	IA-QC-0000	18 de mayo de 2026	IndiAndes — inspección coordinada en terreno

Alcance y estándar

Producto	Ropa de cama de percal, 200 hilos	Cantidad de la orden	4.000 piezas
Cantidad presentada	4.000 piezas, 100% empacadas	Estándar de inspección	ISO 2859-1, nivel general II
Nivel de calidad aceptable	Crítico 0, Mayor 2,5, Menor 4,0	Muestra extraída	200 piezas
Fecha de inspección	18 de mayo de 2026	Muestra de referencia	Contramuestra sellada, aprobada 02/04/2026

Resultados según el plan de muestreo

CLASE	ENCONTRADOS	PERMITIDOS	RESULTADO
Crítico	0	0	Aprueba
Mayor	3	10	Aprueba
Menor	11	14	Aprueba

El lote aprueba según el plan de muestreo acordado. Aprobar no es lo mismo que estar libre de defectos: significa que la tasa de defectos de la muestra está dentro de límites que se aceptaron de antemano.

Verificaciones realizadas

- Cantidad y número de cajas contra la lista de empaque
- Construcción y densidad de hilos contra la contramuestra sellada

- Dimensiones después de un lavado, cuatro tamaños, cinco piezas cada uno
- Color contra la tintura aprobada, con luz natural y luz de tienda
- Resistencia de costura y puntadas por pulgada, en tres lotes
- Exactitud de etiqueta de cuidado, composición y código de barras
- Empaque, sellado de bolsa y prueba de caída de caja

No conformidades registradas

MAYOR

Altura del ajustable bajo tolerancia en un lote

Tres sábanas ajustables king del lote 4 midieron 34 cm contra los 36 cm $\pm$ 1 cm especificados después del lavado.

Acción correctiva: Lote 4 remedido completo en fábrica. 62 piezas reemplazadas desde el lote 6 antes de la carga.

MENOR

Posición inconsistente de la etiqueta de cuidado

Once piezas llevaban la etiqueta en la costura lateral y no en la posición especificada.

Acción correctiva: Aceptado para este embarque. Posición confirmada por escrito para la próxima orden.

Evidencia

FOTOGRAFÍA

Cajas presentadas para inspección
En un reporte real este marco contiene una fotografía fechada.

FOTOGRAFÍA

Medición contra la contramuestra
En un reporte real este marco contiene una fotografía fechada.

FOTOGRAFÍA

Reposición tomada del lote 6
En un reporte real este marco contiene una fotografía fechada.

Disposición

Embarque aprobado para carga tras el reemplazo de las 62 piezas del lote 4. La acción correctiva se verificó antes de sellar el contenedor, y la posición de la etiqueta quedó incorporada a la especificación de la próxima orden.